





Fachada Principal da Casa de Cultura - Mapa de Danos

LEGENDA

01- Desprendimento do revestimento 02- Desgaste natural da tinta em toda a edificação 03- Fussiras no revestimento

PROPOSTA COLORÍSTICA FACHADA DA CASA DE CULTURA DE JAGUARÃO




Fachada Principal da Casa de Cultura
Referência tintas da Coral 2022



Soco e Paredes



Pilastras, Cimalhas,
Ornamentos e molduras



Porta principal
e postigos



Gradil

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO SECRETARIA PLANEJAMENTO E URBANISMO			
PROSPECÇÃO COLORÍSTICA DA CASA DE CULTURA DE JAGUARÃO - ANTIGO FÓRUM			
FACHADA PRINCIPAL Mapa de Danos e Proposta Colorística PRAÇA DR. ALCIDES MARQUES 89 - CENTRO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		PREFEITURA:	
Arq. Urb. Adriana Ança CAU 436305-0 Matrícula 43010		Luiz Carlos Barreto Secretário de Planejamento e Urbanismo	
DESENHO:	DATA:	ESCALA:	PRANCHA
Adriana	05/2022	s/e	02/02